

УТВЕРЖДАЮ



Директор Муниципального
казенного учреждения
«Централизованная библиотечная
система» Коркинского
муниципального района»
Л.И.Рогалева

« 03 » 02 2014 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 5 - 4

Библиотека № 5

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Объект культуры**
1.2. Адрес объекта **456550 Челябинская область, город Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 185**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв.м
- часть здания на 1 этаже двух - этажного жилого дома **64,9 кв.м**
- наличие прилегающего земельного участка - нет
1.4. Год постройки здания - **1957**, последнего капитального ремонта - **1990 год**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное казенное учреждение «Централизованная библиотечная система Коркинского муниципального района**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **456550 Челябинская область, город Коркино, ул. Ленина, дом 7**
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **муниципальная**
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная**
1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление культуры администрации Коркинского муниципального района**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **Челябинская область, г. Коркино, проспект Горняков, дом 16**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (обслуживание населения)

- 2.1 Сфера деятельности) **КУЛЬТУРА**
2.2 Виды оказываемых услуг **Библиотечное обслуживание**
2.3 Форма оказания услуг: **(на объекте)**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **все категории населения**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **30 чел. в день**
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Остановка автобуса «ЮжУралКартон»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути *нет*

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; (регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; *нет*)

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет* (бордюры, подъемы)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Д-ЧИ (Г,К,О,У) ВДН –И (С)	1	1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(Г,У) ВНД – И (К,О,С)	2	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)		3	3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(К,О,У) ВНД-И (С,Г)	4	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	5	4
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	6	

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов. Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на входе на территорию, в здание и организацию

сурдоперевода при оказании услуг. Наличие информации на всех зонах, в том числе на ясном языке обеспечит полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями. Устройство пандуса, расширение входной площадки на входе, организация ситуационной помощи на путях движения и зоне оказания услуг с согласованием отклонений от нормативных требований некоторых элементов с представителем потребителя (ВОИ) позволит добиться условной доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при условии установки на входе перил, приведения в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации и дублирующей акустической на всех зонах, а также обустройства санитарно-гигиенического помещения (туалета). Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения может решаться на первом этапе путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
7.	Все зоны и участки	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ согласно планируемых видов работ и мероприятий по адаптации в рамках исполнения Плана _____ 2014-2016 г.г. _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
Изменение состояния доступности объекта для категории - К

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование на Комиссии *координационного межведомственного совета по делам инвалидов Коркинского муниципального района*

Согласование с общественными организациями инвалидов: *Общество слепых, общество «Возрождение» (инвалиды колясочники), общество инвалидов;*

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата *28.06.2014г.*
zhit - vmeste.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « *31* » *01* 20 *14* г.,

2. Акта обследования объекта: № *5-4* акта _____ от « *31* » *01* 20 *14* г.

3. Решения Комиссии _____ от « *4* » *04* 20 *14* г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального
казенного учреждения
«Централизованная библиотечная
система» Коркинского
муниципального района»

Л.И.Рогалева

« 31 » 01 2019 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 5 - 4

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта *Объект культуры*
1.2. Адрес объекта *456550 Челябинская область, г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.185*
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв.м
- часть здания на 1 этаж двухэтажного жилого дома, 64,9 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м
1.4. Год постройки здания - *1957*, последнего капитального ремонта - *1990 год*
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* _____, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) *Муниципальное казенное учреждение «Централизованная библиотечная система Коркинского муниципального района»*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *456550 Челябинская область, город Коркино, улица Ленина, дом 7*
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) *муниципальная*
1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) *муниципальная*
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) *Управление культуры администрации Коркинского муниципального района*
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты *Челябинская область, г. Коркино, проспект Горняков, дом 16*

2. Характеристика деятельности организации на объекте обслуживание населения

- 2.1 Сфера деятельности *культура*
2.2 Виды оказываемых услуг *библиотечное обслуживание населения*
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все категории населения
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная

способность 30 чел. в день

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида *нет*

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Остановка автобуса «ЮжУралКартон»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *нет*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, *нет*),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; *нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет* (бордюры, подъемы)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, *нет*

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия
7.	Все зоны и участки	Текущий ремонт, ТСР, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального
казенного учреждения
«Централизованная библиотечная
система» Коркинского
муниципального района»

Л.И.Рогалева
« 03 » 02 20 14 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 5 - 4**

г. Коркино

Наименование территориального
образования субъекта РФ

« 31 » 01 20 14 г.

**1. Общие сведения об объекте
Библиотека № 5**

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Объект культуры**
1.2. Адрес объекта **456550 Челябинская область, город Коркино, улица Ленина, дом 7**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____ этажей, _____ кв.м
- часть здания на 1 этаже двухэтажного жилого дома, 64,9 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м
1.4. Год постройки здания - **1957**, последнего капитального ремонта - **1990 год**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* _____, *капитального* _____
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное казенное учреждение «Централизованная библиотечная система Коркинского муниципального района», МКУ «ЦБС»**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **456550 Челябинская область, город Коркино, ул. Ленина, дом 7**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация **библиотечное обслуживание населения**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **Остановка автобуса «ЮжУралКартон»,**
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **200 м**
3.2.2 время движения (пешком) **10 мин**
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*
3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет (бордюры, подьемы)*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Д-ЧИ (Г,К,О,У) ВДН –И (С)	1	1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(Г,У) ВНД – И (К,О,С)	2	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)		3	3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(К,О,У) ВНД-И (С,Г)	4	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	5	4
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	6	

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов. Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на входе на территорию, в здание и организацию сурдоперевода при оказании услуг. Наличие информации на всех зонах, в том числе на ясном языке обеспечит полную доступность для инвалидов с умственными нарушениями. Устройство пандуса, расширение площадки на входе, организация ситуационной помощи на входе, путях движения и зоне оказания услуг с согласованием отклонений от нормативных требований некоторых элементов с представителем потребителя (ВОИ) позволит

добиться условной доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата можно добиться полной доступности объекта при условии установки на входе перил, приведения в соответствие с нормативными требованиями системы визуальной информации и дублирующей акустической на всех зонах, а также обустройства санитарно-гигиенического помещения (туалета). Для решения вопросов доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения может решаться на первом этапе путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для граждан с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТС, ТСП, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, ТСП, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия
7.	Все зоны и участки	Текущий ремонт, ТСП, организационные мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ согласно планируемых видов работ и мероприятий по адаптации в рамках исполнения Плана ___ на 2014 – 2016 г.г. ___
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
Изменение состояния доступности объекта
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии координационного межведомственного совета по делам инвалидов Коркинского муниципального района

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства,

архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Общество слепых, общество «Возрождение» (инвалиды колясочники), общество инвалидов;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

khit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на _____ 1 _____ л.
2. Входа (входов) в здание	на _____ 1 _____ л.
3. Путей движения в здании	на _____ 1 _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте на _____ 3 _____ л.

Позтажные планы, паспорт БТИ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Председатель рабочей группы:

заместитель Главы района по социальной политике _____ Филиппов В.В.
(Подпись)

Члены рабочей группы:

Начальник УСЗН _____ Г.В. Барон
(Подпись)

Начальник управления культуры _____ Л.И. Фролова
(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов:

Председатель Коркинской местной организации
Всероссийского общества слепых _____ Т.В. Плеханова
(Подпись)

Председатель Коркинской городской организации
«Всероссийское общество инвалидов» _____ В.А. Крылова
(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте

Начальник административно-
хозяйственного отдела _____ М.Ю. Наумова
(Подпись)

Заведующий библиотекой-
Филиалом № 5 _____ С.В. Терехова
(Подпись)

Управленческое решение согласовано « 4 » _____ 20 14 г. (протокол № 5-4)

Комиссией (название) . Координац. межведомств. совет
по делам инвалидов КМР

I Результаты обследования:

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Библиотеки № 5, г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, дом 185**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	Отсутствует информация об ОСИ -	Все	Установка информации об ОСИ	ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1	1	- отсутствие контрастной и тактильной направляющей на путях	Все	- нанесение контрастной и тактильной информации на пути движения к входу в здание	ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет			-			
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			- отсутствие	К, О	Технически невозможно	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	Д-ЧИ (Г,К,О,У) ВДН –И (С)	1	1	ТР, ТСР, организационные мероприятия

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Библиотеки № 5, г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, дом 185

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2	2	Отсутствует контрастная и тактильная информация на пути движения по лестнице, отсутствуют перила	Г, У, О	- нанесение контрастной и тактильной информации на пути движения по лестнице, установка перил, ремонт ступеней, кнопка вызова, ситуационная помощь	ТСР
2.2	Пандус (наружный)	нет			Не имеется наружного пандуса	К	Устройство пандуса	ПСД
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2	2	- отсутствует контрастная полоса перед дверью	С,	- нанести контрастную полосу перед дверью за 0,8 м до проёма	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть			- не имеется рельефной информации об ОСИ на входе, наличие порога, ширина двери двухстворчатая = 130см, порог h=5см	С	Продублировать информацию об ОСИ со стороны дверной ручки рельефными знаками, ремонт входной группы	ТСР, ТР
2.5	Тамбур	есть			Отсутствует контрастная и тактильная информация на пути, дверь из тамбура в пути движения двухстворчатая, шириной = 1,40 см	С	Предусмотреть контрастную и тактильную информацию	ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И(Г,У) ВНД – И (К,О,С)	2	2	ТР, ТСР, Орг.

Комментарий заключению: _____

I Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
Библиотеки № 5, г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, дом 185**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	нет						
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	нет						
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 5-4 от «31» 01 2014 г.

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Библиотеки № 5, г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, дом 185**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания							
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	3	3	- ненормативное размещение визуальной информации о помещении, - отсутствие дублирования инф.обозначений,	Г,С	- организовать ситуационную помощь (в т.ч. сурдоперевод, документы на шрифте Брайля, на ясном языке), - разместить информацию о помещениях на стене со стороны дверной ручки на высоте от 1,4 до 1,75 м с дублированием рельефным шрифтом, - выделение ближайшего ко входу места обслуживания МГН с обозначением путей движения к нему и установкой информационных знаков доступности	Орг, ТСП,
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	3	3	- ненормативное размещение визуальной информации о помещении, - отсутствие дублирования инф.обозначений,	Г,С	- выделение ближайшего ко входу места обслуживания МГН с обозначением путей движения к нему и установкой информационных знаков доступности	Орг, ТСП,
4.5	Кабина индивидуального обслуж.	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДЧ-И(К,О,У) ВНД-И (С,Г)	3	3	ТСП, организационные мероприятия

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Библиотеки № 5, г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, дом 185

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	4	4	- ширина дверного проема 70 см, - габариты кабины < 180x165 см, - отсутствует зона для кресла-коляски рядом с унитазом, - отсутствие мест крепления костылей, тростей, - отсутствуют поручни у унитаза и раковины, - зона у раковины < 90x110 см, - отсутствует контрастная и тактильная направляющая к унитазу, - отсутствует кнопка вызова персонала	К, О, С	- установка поручней у раковины и унитаза, - устройство креплений для костылей и тростей, - нанесение контрастной и тактильной разметки пути движения к раковине и унитазу, - установка кнопки вызова персонала	ТСР, ТР, орг
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	4	4	Капитальный ремонт, ТСР, организационные мероприятия

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

**6. Системы информации на объекте
Библиотеки № 5, г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, дом 185**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на план е	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке		Организовать размещение комплексной системы информации от входа на территорию на всех зонах объекта TCP, орг, TP	
6.2	Акустические средства	есть			-			
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие дублирования информации тактильными средствами			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД			Текущий ремонт, TCP, организационные мероприятия

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к
заключению: _____

Выездного заседания рабочей группы при Координационном межведомственном совете по делам инвалидов Коркинского муниципального района

от 4.04.2014 г.

Присутствовали:

Члены рабочей группы

(приглашенные
представители):

Волкова М.М. - представитель Коркинской городской организации «Возрождение» (по согласованию)
Плеханова Т.В. - председатель Коркинской местной организации Всероссийского общества слепых ;
Крылова В.А. председатель Коркинской городской организации Челябинской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
Горбунова С.Н.- представитель, вед. специалист управления социальной защиты населения администрации КМР .

Представители организации,
расположенной на объекте:

Терехова СВ - заверяющая в ко.
Наумово МЮ - и.о. к АХО

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении работы по обследованию, оценке состояния доступности объекта социальной инфраструктуры, заполнению паспорта доступности объекта

ЦБС КМР, библиотека № 5,
расположенного по адресу г. Коркино, ул. 80-я ВЛКСМ, 185

2. Согласование выявленных отклонений от норматива структурных элементов объекта.

Докл. – Горбунова С.Н. – представитель, вед. специалист управления социальной защиты населения администрации КМР .

СЛУШАЛИ:

О проведении работы по обследованию, оценке состояния доступности объекта социальной инфраструктуры, заполнению паспорта доступности объекта

ЦБС КМР, библиотека № 5,
расположенного по адресу г. Коркино, ул. 80-я ВЛКСМ, 185

2. Согласование выявленных отклонений от норматива структурных элементов объекта.



Муниципальная комната не может быть
адаптирована для посещения
инвалидами - колясочниками
(технически невозможно)

ПОСТАНОВИЛИ:

Данный объект является действующим. Его невозможно полностью приспособить для нужд всех категорий инвалидов. Выявленные отклонения от норматива согласованы. Считать управленческое решение по адаптации перечисленных структурных элементов объекта, внесенных в Паспорт доступности объекта, верным.

Необходимо включить выполнение работ в План мероприятий по адаптации на 2014-2016 гг.

Члены рабочей группы:

1. Сергеева С.М. 
2. за Крысову В.А.  Шереев В.Ю.
3. Волкова М.М. 
4. Жихарева М.В. 

Представители организации, расположенной на объекте:

<u>Зав. б-ком</u>		<u>Жерихова С.В.</u>
<u>Нач-к АХО</u>		<u>Наумов М.Ю.</u>